

## Priprava povezave med plinomerom in električnim števcem za daljinsko odčitavanje porabe plina

Med plinomerom in električnim števcem je potrebno pripraviti povezavo za izvedbo daljinskega odčitavanja porabe plina. Povezava se izvede z elektro instalacijsko cevjo  $\varnothing 13\text{mm}$  ali pa se že pripravi elektro kabel tipa J-Y(St)Y 2x2x0,8mm ali Lycy 4x0,5mm<sup>2</sup>.

### NAČRT PRIPRAVE POVEZAVE PLINOMERA IN ELEKTRO ŠTEVCA ZA DALJINSKO ODČITAVANJE PORABE PLINA.

